

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Отдел Шамокшская сельская библиотека

187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район,
д. Шамокша, д.24.

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2024 год



Утвержден
Приказом от 31.05.2024 №26/2-од
Директор МКУ «ЛМЦРБ»
Филонова Ж.В.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: отдел Шамокшская сельская библиотека Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)

1.2. Адрес объекта: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.24.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее помещение: нет.

- помещение на втором этаже здания 114,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.

1.4. Год постройки здания 1987 г., капитального ремонта не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14.

1.8. Основание для пользования объектом – Договор безвозмездного пользования от 07.11.2017 №6.

1.9. Форма собственности – муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д.20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1 Сфера деятельности: культура.

2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное и информационное обслуживание населения.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети и взрослые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день -26 человек, вместимость – 20 человек).

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 90 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перспективы высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г), ВНД (К,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г), ВНД (К,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О), ВНД (Г,С,К,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О), ВНД (К,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно (Г,У), ВНД (К,О,С).

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с умственными нарушениями, недоступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений; умение использовать специальную технику, закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями

необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута частичная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок): нет закрепленной территории	-
2	Вход (входы) в здание нет закрепленного помещения	РК, РТ, ТСР, ТСН, Орг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) нет закрепленного помещения	ТРН, ТСР, РТ, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТРН, ТСР, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения нет закрепленного помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично избирательно (С.Г.У), ВНД (К.О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящей организацией

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое Объект находится в помещении на правах безвозмездного пользования, поэтому учреждение не может менять конструктивные элементы здания, осуществлять ремонт вне помещений, переданных собственником в пользование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _ _
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 5/н от «30» апреля 2024 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры.
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности объектов учреждения и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.
5. Решение Комиссии МКУ «ЛМЦРБ» от «30» апреля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «ЛМЦРБ»

Филонова Ж.В.

«31» мая 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

отдел Шамокшская сельская библиотека
Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области

Наименование территориального
образования субъекта Российской Федерации

«30» августа 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – отдел Шамокшская сельская библиотека Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
- 1.2. Адрес объекта 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, д.Шамокша, д.24.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание: нет.
 - помещение на 2 этаже, 114,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное и информационное обслуживание населения.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _____
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 90 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет); нет.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером : нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
- 3.2.6 Перепалы высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок): нет закрепленной территории	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г), ВНД (К,О,С,У)	-	1,2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г), ВНД (К,О,С,У)	1-6	2,4,5,9,11, 12,14,15,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О), ВНД (Г,С,К,У)	7-10	6,7, 8,9,10,11,12, 13,14,15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О), ВНД (К,С,Г,У)	9	17,18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно (Г,У), ВНД (К,О,С).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок): нет закрепленной территории	-
2	Вход (входы) в здание нет закрепленного помещения	РК, РТ, ТСР, ТСН, Орг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) нет закрепленного помещения	ТРН, ТСР, РТ, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТРН, ТСР, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения нет закрепленного помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	ТСР

* - Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично избирательно (С.Г.У), ВНД (К.О).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фото-фиксации на объекте _____ на _____ 4 _____ л.

Потажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель

комиссии заместитель директора МКУ «ЛМЦРБ», Кузнецова М.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Кузнецова
(Подпись)

Секретарь комиссии, специалист по кадрам Чадова Т.С.
(Должность, Ф.И.О.)

Чадова
(Подпись)

Члены комиссии, зав. ОК и О Фирсенко Л.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Фирсенко
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Тузанова Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Тузанова
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте зав. отд. Шамокишская с/библиотека Соколова Т.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Соколов
(Подпись)

Управленческое решение согласовано "30" апреля 2024 г.

(протокол N 64) Комиссией по организации обследования и паспортизации объектов МКУ «ЛМЦРБ» по обеспечению доступности для инвалидов.

I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

отдел Шамокшская сельская библиотека (МКУ «ЛМЦРБ»)
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.24
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-				
2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	1				
3	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: Нет закрепленной территории.

I. Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание

отдел Шамокшская сельская библиотека (МКУ «ЛМЦРБ»)
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.24
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	1	Не соответствует требованиям п.5.1.12 СП 59.13330.2020	К,О,С	1.Реконструк- ция внешней лестницы в соответствии с п.5.1.12 СП 59.13330.2020, 2.Обозначение контрастным цветом лестницы, начала входной зоны 3. Установка перил в соответствии п.5.1.12 СП 59.13330.2020	РК,ТСР
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Не соответствуют требованиям п.5.1.14 СП 59.13330.2020	К	Установить пандус в соответствии с п.5.1.14 СП 59.13330.2020	РК,ТСР
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	2	Не соответствует требованиям п.6.1. СП 59.13330.2020.	К, О, С	1.Реконструк- ция входной площадки в соответствии с п.6.1. СП 59.13330.2020. 2.Установить информацию об ОСИ продублирован ную шрифтом Брайля (п.6.5.9. СП 59.13330. 2020)	РК, ТСР
4	Дверь (входная)	есть	-	2	Дверь с металлической обшивкой без смотровых панелей не соответствует п.6.1.5. СП 59.13330.2020.	К, О, С	1. Обозначить яркой контрастной маркировкой (п.6.1.6 СП 59.13330.2020) 2. Двери оборудовать доводчиком с	ТРН, ТО

						задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек. (п.6.1.5. СП 59.13330.2020)	
5	Тамбур	нет	-	3			
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С	Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.
							РК, РТ, ТСР, ТСН, Орг.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г), ВНД (К,О,С,У)	-	1,2,3	РК, РТ, ТСР, ТСН, Орг.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет закрепленного помещения.

I. Результаты обследования:

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

отдел Шамокшская сельская библиотека (МКУ «ЛМЦРБ»)
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.24
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	4	Не соответствуют требованиям п.6.2. СП 59.13330.2020 Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	С,У	1. Обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, 2. Обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.9 СП 59.13330.2020)	Орг., ТСР
2	Лестница (внутри здания)	есть	1	2	Не соответствуют требованиям п.6.2.8 СП 59.13330.2020	О,С	1.Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступеней (в соответствии с п.6.2.8. СП 59.13330.2020) 2.Разместить информацию, предупреждающую об опасности движения по ступеням	ТСР, Орг
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-			Узкие ступени от дверного проема не позволяют разместить пандус	ТРН
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
5	Дверь	есть	2-6	9,11,1 2,14,1	Не соответствуют требованиям п.6.2.4.	О, С,Г,У	1. Установить информационные	ТРН, Орг.

				5,16	СП 59.13330.2020		таблички с целевым обозначением помещений со стороны дверной ручки или на двери	
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	5,11	Не соответствуют требованиям п.6.2.21, 6.2.24 СП 59.13330.2020	О,С	Обозначить знаком доступности МГН (п.6.5. СП 59.13330.2020)	ТРН, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г, У	1. Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности. 2. Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.	ТРН, ТСП, РТ, Орг

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С,У)	1-6	2,4,5,9,1 1,12,14,1 5,16	ТРН, ТСП, РТ, Орг

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: Нет закрепленного помещения

I. Результаты обследования:

4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

отдел Шамокская сельская библиотека (МКУ «ЛМЦРБ»)
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокса, д.24
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-				
2	Зальная форма обслуживания	есть	7,8	6,7,10,11,12,13,14	1. Проходы в зале, между оборудованием не соответствуют нормативам (п. 8.6.10 СП 59.13330.2020)	О,С	1. Предусмотреть размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) 1,5*0,9 м. (п. 8.6.10 СП 59.13330.2020) 2. Организовать проходы между стеллажами, подходы к различному оборудованию не менее 0,9 м. (п. 6.2.2. СП 59.13330.2020) 3. В зоне обслуживания лиц с недостатком зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой оборудовать добавочным освещением в соответствии с п. 8.6.11. СП 59.13330.2020 4. Обозначить знаком доступности МГН (п. 6.5. СП 59.13330.2020)	ТСР, Орг
3	Прилавочная форма обслуживания	есть	9	6,7	Не соответствует нормативам п. 8.1.7. СП 59.13330.2020	О,К	1. Оборудовать место обслуживания посетителей системой обеспечения разборчивости звуковой информации в соответствии с п. 8.1.	Орг

							7 СП 59.13330.2020 2.Обозначить знаком доступности МГН (п.6.5. СП 59.13330.2020)	
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	10	6,7,8, 9,10,1 1,12,1 3,14,1 5	Высота перепадов порогов и перепада высот пола превышает 0,014 м.(п.6.2.4. СП 59.13330.2020)	О, С	Организовать помощь сотрудника библиотеки в передвижении по маршруту оказания услуги	ТРН, Орг
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	1.Доступные для МГН элементы здания должны идентифицировать ся символами доступности. 2.Организация обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированно й помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	Орг, ТСР,

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О), ВНД (Г,С,К,У)	7-10	6,7, 8,9,10,1 1,12,13, 14,15	ТРН, Орг,ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенические помещения

отдел Шамокшская сельская библиотека (МКУ «ЛМЦРБ»)
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.24
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	нет	-	-	Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН, соответствующих нормативным требованиям			ТРН
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-			
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ	-	-	ТРН

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: Нет закрепленного помещения (только для служебного пользования).

I. Результаты обследования:

6. Система информации на объекте

отдел Шамокшская сельская библиотека (МКУ «ЛМЦРБ»)
Ленинградская область, Лодейнопольский район, д. Шамокша, д.24
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	9	17,18	Не соответствуют п.6.5 СП 59.13330.2020	С,У,Г	1. Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2020 п. 6.5	ТСР Орг
2	Акустические средства	нет	-	-	Не соответствует п. 6.1.1. СП 59.13330.2020	О, С, Г, У	1. Установить средства связи с персоналом при входе в здание согласно п. 6.1.1. СП 59.13330.2020. 2. Установить средства связи в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».	ТСР
3	Тактильные средства	нет	-	-	Не соответствует п.6.5.9 СП 59.13330.2020)	С	1. Установить информационные тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля (п.6.5.9 СП 59.13330.2020). 2. Организовать систему непрерывного	ТСР

						информирования в соответствии с ГОСТ Р 59602-2021 «Тактильно-визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению».		
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С,Г,У	1.Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	Орг

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (О), ВНД (К,С,Г,У)	9	17,18	ТСР, Орг

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

План помещений Шамокшской сельской библиотеки к акту доступности






фото 1 – Пути движения к библиотеке.

фото 2 – Вход в здание. Лестница наружная.



фото 4 - Коридор. Вход в библиотеку.



фото 5 – Наружная дверь выхода из помещения на лестницу.



фото 6 - Зона целевого назначения. Абонемент.



фото 7 – Зона целевого назначения. Книжный фонд для взрослых.



фото 8 - Зона целевого назначения. Абонемент. Рабочее место читателя.



фото 9 – Пути движения внутри помещения. Вход из абонемента в фонд детской литературы и зал мероприятий.



фото 10 – Зона целевого назначения. Зал детской литературы и зал для мероприятий.



фото 11 – Зона целевого назначения Зал детской литературы и зал для мероприятий. Выход на абонемент. Путь эвакуации. Запасный выход.



фото 12 - Зона целевого назначения. Абонемент. Вход в зал отраслевой литературы и периодических изданий.



фото 13 – Зона целевого назначения. Зал отраслевой литературы и периодических изданий. Рабочее место для читателей.



фото 14 - Зона целевого назначения. Зал отраслевой литературы и периодических изданий. Выход на абонемент.



фото 15 - Зона целевого назначения. Абонемент. Вход в служебное помещение.



фото 16 - Выход из служебного помещения на абонемент.



фото 17 - Визуальные средства информации. План эвакуации при пожаре, чрезвычайной ситуации.



фото 18 - Визуальные средства информации. Информация по действиям в рамках пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, охраны труда.

Верно. Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
печатью 16 (шестнадцати) листа

31.05.2024

نام

Yozma

